

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Materiale caduto dal grattacielo di Legnano, transenne in piazza Mocchetti

Redazione · Monday, August 22nd, 2022

Transenne in piazza Mocchetti a Legnano per interdire il passaggio pedonale a seguito della caduta di materiale dal grattacielo di Legnano.

L'intervento è **l'immediata conseguenza dell'ordinanza comunale** che impone la messa in sicurezza dell'edificio. Le transenne sono state posizionate dagli amministratori del condominio, disponibile a confrontarsi con il Comune, **per garantire la sicurezza e scongiurare il rischio di nuovi crolli.**

L'ordinanza era stata emessa a seguito della relazione del personale di Polizia Locale intervenuta il 16 agosto sul posto a seguito della «caduta di calcinacci dalla facciata ovest del condominio, a causa del forte vento, e la caduta di un parapetto in vetro installato all'ottavo piano dalla facciata lato nord». Qui, a terra, vi erano molti vetri.



L'ORDINANZA

«Considerato che il fabbricato si affaccia su un'area privata ad uso pubblico (fronte nord su via Mocchetti), di passaggio pedonale e veicolare (solo per gli autorizzati), e che presenta condizioni di fatiscenza – si legge nell'ordinanza – tali da fare sussistere una condizione di rischio per l'incolumità pubblica», l'amministrazione comunale impone al Condominio Torre «l'esecuzione immediata di tutte le opere volte a scongiurare la caduta di ulteriori calcinacci al suolo con transennamenti delle aree che possano rappresentare pericolo».

Inoltre il Comune chiede di effettuare le necessarie verifiche, da parte di un tecnico abilitato, volte all'accertamento della sicurezza e tenuta di tutti gli elementi di facciata e l'esecuzione delle opere necessarie volte ad eliminare definitivamente tutte le problematiche elencate, da eseguirsi d'urgenza, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza. Anche in una nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco viene evidenziata la necessità dell'immediata messa in sicurezza dell'edificio.

Maltempo, cade parte del rivestimento che ricopre il grattacielo di Legnano

This entry was posted on Monday, August 22nd, 2022 at 11:16 pm and is filed under [Legnano](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.