

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Galleria del centro e piazza San Magno a Legnano, transenne per lavori in corso

Redazione · Thursday, December 29th, 2022

Problemi di stabilità strutturale sia in Galleria Ina che in piazza San Magno a Legnano. La vigilia di Natale, in quello che passa sempre per il “Salotto della città”, ha fatto registrare **la caduta di alcuni calcinacci dal soffitto. Non sono stati registrati, per fortuna, feriti a causa dell'incidente.**

L'area è stata transennata, in attesa dei lavori per mettere in sicurezza la parte danneggiata. In mattinata, l'arrivo di alcuni tecnici aveva dato ai commercianti del luogo l'impressione di una celere azione di ripristino. In realtà, la loro presenza era riferita alla sola sistemazione dell'impianto di illuminazione.



Escluso in Galleria INA, dove i lavori sono a cura di privati, **l'intervento comunale sarà invece necessario in piazza San Magno.** Qui l'area transennata riguarda il passaggio tra il “grattacielo” e il sagrato della Basilica. **Alcuni travertini in legno appaiono sconnessi e deteriorati.**

This entry was posted on Thursday, December 29th, 2022 at 4:06 pm and is filed under [Legnano](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.