


LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

STACCIONATA STRADA CICLABILE VILLORESI DETERIORATA

Redazione · Wednesday, February 27th, 2013

 La scrivente associazione segnala il pesante stato di degrado in cui versa la staccionata in legno di protezione sulla sicurezza della ciclabile MiBici del canale Villoresi.

Il tratto deteriorato è partendo dal ponte di Via Butti a Parabiago e risalendo la corrente per il comune di Busto Garolfo e all'interno del Plis del parco Roccolo. In alcuni tratti la protezione o non esiste, oppure, ha subito un degrado, che l'ha indotta a cadere nel Villoresi.

La decisione Amministrativa, preferita negli scorsi anni, sulla tipologia di manufatto in legno, è stata poco adatta per il mantenimento nel tempo. Probabilmente se fosse prevalsa la tipologia in materiale plastica/riciclata non avrebbe risentito del logoramento ambientale.

Si chiede in virtù anche dell'avvicinarsi delle stagioni favorevoli all'incremento delle persone che transiteranno, di intervenire riportando in sicurezza i tratti più deteriorati, sperimentando un diverso manufatto e monitorando sul percorso che la protezione si mantenga in buone condizioni.

Cordiali saluti.

LEGAMBIENTE

Circoli di Parabiago e Nerviano

This entry was posted on Wednesday, February 27th, 2013 at 4:52 pm and is filed under [Cronaca](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.